

Comune di Guspini



COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERIALI E MANUTENZIONE DI COLOMBARI

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Elaborato :

B5

Prot. n. _____

del _____

Data:

Agosto 2015

Aggiornamento:

del _____

Approvazione:

Del. G.P. n. _____

del _____

Scala:

-

OGGETTO:
QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

Il Responsabile del Procedimento:

Dott. Ing. Maria Claudia Serafini

Il Progettista:

Ing. Antonio Floris

Il Direttore dei Lavori:

Ing. Antonio Floris

Il Coordinatore della Sicurezza
in fase di progettazione e di esecuzione:

Ing. Antonio Floris

Studio di Ingegneria Ing. Antonio Floris		COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERIALI E MANUTENZIONE DI COLOMBARI							
NR.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	COSTO Mano d'opera	IMPORTO Mano d'opera	Incidenza % Mano d'opera
1	D.0012.0022.0033	Fornitura trasporto e posa in opera di scala in alluminio su ruote al servizio dei loculi in quota costituita da struttura da tubolari e lamiera , il tutto da eseguirsi in conformità al dettaglio ONERE PER LA RISTRUTTURAZIONE DI COLOMBARO ESISTENTE Sez. 53 : Onere per la ristrutturazione di colombaro esistente comprendente:	cad.	4,000	€ 1 950,00	€ 7 800,00	€ 390,00	€ 1 560,00	20,000000%
2	D.0004.0030.0023								
3	D.0004.0030.0024	1)Ispezione accurata della guaina impermeabilizzante in ONERE PER LA RISTRUTTURAZIONE DI COLOMBARO ESISTENTE Sez. 54 : Onere per la ristrutturazione di colombaro esistente comprendente:	a corpo	1,00000	€ 7 931,78	€ 7 931,78	€ 1 427,66	€ 1 427,66	17,99924%
4	D.0004.0030.0025	1)Ispezione accurata della guaina impermeabilizzante in ONERE PER LA RISTRUTTURAZIONE DI COLOMBARO ESISTENTE Sez. 52 : Onere per la ristrutturazione di colombaro esistente comprendente:	a corpo	1,000	€ 7 166,12	€ 7 166,12	€ 1 444,84	€ 1 444,84	20,16210%
5	D.0004.0030.0026	1)Ispezione accurata della guaina impermeabilizzante in ONERE PER LA RISTRUTTURAZIONE DI COLOMBARO ESISTENTE Sez. 23 -24 : Onere per la ristrutturazione di colombaro esistente comprendente:	a corpo	1,00000	€ 7 166,12	€ 7 166,12	€ 1 444,84	€ 1 444,84	20,16210%
		1)Ispezione accurata della guaina impermeabilizzante COMPLESSIVAMENTE Totale mano d'opera (MO): € 7 429,23 Costo di costruzione (C): € 43 465,92	a corpo	1,000	€ 13 401,90	€ 13 401,90 € 43 465,92	€ 1 551,89	€ 1 551,89 € 7 429,23	11,57963%
		Incidenza percentuale media della quantità di mano d'opera (MO/C) 17,09208%							